

Fotobericht Chelenalphütte - Dienst an der Sicherheit



Bericht: bericht-2006-08-19-fotobericht-chelenalphuette-dienst-an-der-sicherheit

© 2013 SAC Aarau, <http://sac-aarau.ch>. Alle Rechte vorbehalten.

Fotobericht vom 19. August 2006 mit 15 Fotos.

Tourenbericht

26. und 27. Juli 2006, Fotos und Kommentare von Christoph Liebetrau.

Tourenbericht: Einige Eindrücke von der Chelenalp. Christoph Liebetrau.



Bild 1 - Vor wenigen Jahren war hier nur Gletscher.



Bild 2 - Ein Gletschersee hat sich gebildet, bricht er los, ergiesst sich das Wasser in den vorderen und hinteren Hüttenbach.



Bild 3 - Der Ausfluss des Gletschersees



Bild 4 - Ein Entlastungskanal könnte hier das Wasser noch besser verteilen, damit die Gäste trockenen Fusses zu unserer Hütte gelangen.



Bild 5 - Ansicht von nahem, wo wie tief der Graben gebaut werden müsste



Bild 6 - Hier schießt das Wasser in Richtung der Regulierbecken und Entlastungskanäle, die sich in den vorderen und hinteren Hüttenbach aufteilen.



Bild 7 - Der hintere Hüttenbach, der zu queren ist, um zur Bergseehütte zu gelangen. Wo geht's am einfachsten?



Bild 8 - Auch diese Stelle etwas unterhalb sieht nicht viel versprechend aus.



Bild 9 - Der Bach von der anderen Seite. Abhilfe zu schaffen ist in diesem lockeren Geröll fast unmöglich, trotzdem müssen wir es tun.



Bild 10 - Dieses Vergnügen sollte gefahrlos ausgeübt werden können!



Bild 11 - Andi bei der Begutachtung des Klettergartens



Bild 12 - Fixseil für den Abstieg aus ein paar Kletterrouten im Klettergarten. Was passiert, wenn ein Draht gebrochen ist?



Bild 13 - Stabilisierung des Fixseils.



Bild 14 - Das Fixseil im Klettergarten. Es wurde umgehend entfernt.



Bild 15 - Ein entferntes Fixseil! Mit diesem wurde der Weg oberhalb der Hütte gesichert.