

Fotobericht vom Arbeitswochenende in der Chelenalphütte



Bericht: bericht-2005-10-11-fotobericht-vom-arbeitswochenende-in-der-chelenalphuette

© 2013 SAC Aarau, <http://sac-aarau.ch>. Alle Rechte vorbehalten.

Fotobericht vom 11. Oktober 2005 mit 6 Fotos.

Tourenbericht

30. September 2005, Fotos und Kurzbericht von Christoph Liebetrau.

Tourenbericht: Am 30. 9. 2005 haben wir uns getroffen, um einige Verbesserungen in unserer Hütte für die Wintersaison umzusetzen. Gleichzeitig haben wir die Gelegenheit genutzt, die offensichtlichen und versteckten Mängel an der Hütte von Experten begutachten zu lassen. Ziel des heutigen Tages ist der Einbau eines neuen Ofens im Winterraum damit es unsere Gäste auch im Winter wärmer haben. Der alte hatte schon über 40 Jahre auf dem Buckel und war nicht mehr zu retten. Bei der Begehung sind alle Details aufzunehmen, damit die notwendigen Sanierungen geplant werden können. Weitere Infos über die Ergebnisse und Massnahmen werden in der Roten Karte erscheinen. Christoph Liebetrau, Hüttenchef.



Bild 1 - Bauexperten machen sich für die Besichtigung der Hütte bereit.



Bild 2 - Bei schwierigen Flugbedingungen werden Experten und Material zur Hütte geflogen.




Bild 3 - Der neue Ofen für den Winterraum ist gelandet.



Bild 4 - Im neuen Ofen brennt's zum ersten Mal.



Bild 5 - Die frisch gemalte Küche mit neuem Ofen im Winterraum.



Bild 6 - Neue, flauschige Decken laden zum verweilen und schlafen ein.