

Erster Bericht über die Sanierungsarbeiten auf der Chelnalphütte



Bericht: bericht-2007-05-28-erster-bericht-ueber-die-sanierungsarbeiten-auf-der-chelnalphuette

© 2013 SAC Aarau, <http://sac-aarau.ch>. Alle Rechte vorbehalten.

Fotobericht vom 28. Mai 2007 mit 8 Fotos.

Tourenbericht

Mai 2007, Bericht und 8 Fotos von Christoph Liebetrau.

Tourenbericht: Am 26. Mai habe ich mit Annelie, meiner Frau, die Hütte besucht um einen ersten Augenschein der Arbeiten vor Ort zu nehmen. Bei der Besichtigung haben wir die Turbinenanlage in Betrieb genommen und mit Zufriedenheit festgestellt, dass keine wesentlichen Schäden an den Anlagen zutage kamen. Einzig im Bereich des hinteren Hüttenbaches wurde durch einen kleinen Rutsch Altlasten frei gelegt (s. Bild 8). Wie es früher üblich war, wurden Abfälle in Hüttennähe unter die Erde gegraben. Diese Abfälle liegen nun verstreut im Bachbett und müssen wieder eingesammelt und entsorgt werden. Ich hoffe, dass sich Freiwillige für diese Arbeit finden lassen, damit wir den Abfall Umweltgerecht entsorgen können. Am Montag den 21. Mai 2007 sind die ersten Arbeiten im Anbau der Hütte in Angriff genommen worden. Die Gasbetonsteine wurden im Bereich Hüttenwärts Dusche, Gang und Winter-WC gegen die Aussenmauer vollständig entfernt und fachgerecht entsorgt. Um die Lasten vom Dach abtragen zu können, wurden 2 Stahlstützen eingebracht. Das Natursteinmauerwerk wurde von innen verputzt und die Fenster neu versetzt. Dank den ausserordentlich schnell arbeitenden Handwerkern wurden diese ersten Arbeiten in 2 Tagen erledigt. Bis zu den nächsten Arbeiten nächste Woche wird mit Hilfe von Bautrocknern und Wärmequellen das Mauerwerk ausgetrocknet. Unsere Hüttenwartin Rusina und Roman betreuen die Geräte, damit die Mauern nicht nass eingepackt werden müssen. Ein ganz grosser Dank an die beiden für die Bereitschaft, zu unterstützen und uns bei den Arbeiten zu helfen. Christoph Liebetrau.



Bild 1 - Auf dem Weg zur Hütte haben wir ein Liebespaar getroffen



Bild 2 - Die Hütte mit Sicht Richtung Göscheneralpsee



Bild 3 - Der Chelentalpgletscher im Mai 2007



Bild 4 - Der Gang im Anbau



Bild 5 - Die Hüttenwarts-Dusche



Bild 6 - Das Winter-WC



Bild 7 - Die Fenster im Anbau



Bild 8 - Die Vergangenheit holt uns wieder ein, Abfälle, die wieder ans Tageslicht kommen.